ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA RELATIVA ALLO STATO ATTUALE DELL'AREA

1 – Vista del cancello di ingresso all'area

2 – Vista della recinzione – lato strada provinciale n. 53



3 – Vista della vegetazione arbustiva ed arborea lungo la recinzione perimetrale – lato strada comunale Cetta

4 – Vista della vegetazione arbustiva ed arborea lungo la recinzione perimetrale – lato nord

5 – Vista della porzione di area già colmata

6 – Vista di insieme del sito dalla porzione di area già colmata: visibili sullo sfondo le chiome della vegetazione arborea sviluppatasi all'interno dell'area ancora da colmare

7 – Particolare dell'area ancora da colmare: visibili le chiome della vegetazione arborea fuoriuscire dall'area in depressione; possibile il confronto con la vegetazione arbustiva antistante

8 – Particolare della fitta vegetazione arborea ed arbustiva sviluppatasi nell'area ancora da colmare